

使用禁止のお知らせ

ターザンロープのワイヤーに、
不具合が見つかりました。

メーカーの指導により、使用禁
止と致します。